


広報

しらかわ

SHIRAKAWA PUBLIC RELATIONS

2月号

OPEN IN 2025



vol. 19

総務課庁舎整備室

庁舎建設通信



ホームページ


● 改めて現本庁舎の歴史をご紹介します！

白川町の現庁舎は、岐阜県内で1番古いとされており、築 66 年が経過しています。増改築を繰り返して現在の姿になっており、それぞれ Is 値*が目標値より低いことから、大地震の際は人命にかかわる被害の恐れがあります。

● 本庁舎の建築年表

1957年 (昭和 32 年)	本庁 1.2 階 新築 (築 66 年) ■ Is 値 : 0.63 ~ 0.79 ■ 出来事: 日本観測隊が南極大陸初上陸
1966年 (昭和 41 年)	本庁 3 階 増築 (築 57 年) ■ Is 値 : 0.07 ~ 0.14 ■ 出来事: ビートルズ初来日
1973年 (昭和 48 年)	本庁北棟 増築 (築 50 年) ■ Is 値 : 診断未実施 ■ 出来事: 第 1 次オイルショック
1980年 (昭和 55 年)	本庁南側 増築 (築 43 年) ■ Is 値 : 0.31 ~ 0.50 ■ 出来事: 具志堅用高 13 連続防衛に成功
1993年 (平成 5 年)	本庁宿直棟 増築 (築 30 年) ■ Is 値 : 現行の耐震基準のため診断不要 ■ 出来事: サッカー「Jリーグ」開幕

● 本庁舎の平面図



※Is 値とは 震度 6 ~ 7 程度の地震に対する建物の安全性を示す指標で、数値が高くなるほど安全性が高い。庁舎の目標値は、0.9 以上とされている。


<震度 6 ~ 7 程度の地震が発生した場合>

- ・ Is 値 0.6 以上 → 倒壊、又は崩壊する危険性は低い
- ・ Is 値 0.3 以上 0.6 未満 → 倒壊、又は崩壊する危険がある
- ・ Is 値 0.3 未満 → 倒壊、又は崩壊する危険性が高い



白川町役場
庁舎整備室

岐阜県加茂郡白川町河岐715
TEL : 0574-72-1311(292)



SHIN_SHIRAKAWATOWNOFFICE