

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【白川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	(主)下呂白川線	和泉 地内	県道と町道の交差点が交通量も多く危険	交差点をカラー舗装化 区画線設置 (町道部分はカラー舗装済み)	岐阜県	H25	
2	(主)下呂白川線	和泉 地内	交通量が多く、車がスピードを落とさないで危険	注意喚起の看板設置	公安 教育委員会	H25	
3	(主)下呂白川線	和泉 地内	交通量が多く、横断歩道歩行時が危険	注意喚起の看板設置 交差部のカラー舗装化	公安 岐阜県 教育委員会		注意看板:有 通学指導
4	(主)下呂白川線	水戸野 地内	一部歩道がなく危険	早期:区画線の設置 長期:歩道の設置	岐阜県		
5	(主)下呂白川線	中川 地内	歩道がなく危険	早期:区画線の設置 長期:歩道の設置	岐阜県	H28	区画線、看板設置済
6	(主)下呂白川線	和泉 地内	新白川橋の歩道と車道境界に防護柵がなく危険	ポールの設置	岐阜県	H27	
7	町道和泉線	和泉 地内	狭幅で交通量が多く危険	区画線	白川町	H28	区画線設置済
8	(主)下呂白川線	和泉 地内	車がスピードを落とさずセンターを越えて走行する	減速マーク、区画線設置	岐阜県	H27	
9	(主)下呂白川線	和泉 地内	洞雲寺から新白川橋間の歩道 川側のフェンス下が広く、凍結時に児童が滑って川へ転落する 恐れがある。	転落防止柵の転落防止	岐阜県	-	バス通学に移行

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校・PTA会長・岐阜国道事務所・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【白川北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	国道41号	坂ノ東 地内	国道から町道の入口 大型車の出入りが多く危険	横断歩道の設置 注意看板の設置	公安 教育委員会		通学指導
2	町道坂ノ東野原線	河東 地内	区画線が消えかけ危険である	区画線の設置(H28設置)	白川町	H28	
3	町道広島葛牧線	坂ノ東 地内	交通量が多く危険である	カラー舗装(H29設置) カラー舗装部を通学するよう指導する	白川町 教育委員会	H29	
4	国道256号	白山 地内	大型車や通行量が多く危険である。	区画線の設置	岐阜県 教育委員会		区画線設置済
5	国道41号	坂ノ東 地内	道の駅ピアチェレ出入口 大型車の出入りが多く危険	注意看板の設置	公安 教育委員会	H28	看板設置済

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校・PTA会長・岐阜国道事務所・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【蘇原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	(主)白川福岡線	三川 地内	スクールバスバス停付近道路横断箇所あり 危険	注意看板の設置	教育委員会		
2	(主)恵那白川線	切井 地内	川畑地内横断歩道がカーブ中にあるため見にくい 龍気寺付近バス停 乗降場所が狭い	横断歩道の移設	公安		
3	(主)恵那白川線	三川 地内	横断歩道が無い	横断歩道の設置	公安		
4	(主)恵那白川線	切井 地内	歩道が無く、また道幅が狭い (未改良部分)	道路改良工事	岐阜県		H29 用地買収中 完了後着手
5	町道切井黒川線	切井 地内	歩道が無く、また道幅が狭い	橋の拡幅を検討(前後用地が無く困難)	白川町	H29	通学指導
6	町道切井黒川線	切井 地内	カーブがあるため車から子どもが見えにくい	横断歩道注意看板等の設置	白川町	H27	横断歩道予告マーク カーブミラー 設置
7	町道切井線	切井 地内	昭和橋バス停付近の見通しが悪い	下流側の小屋について解体の検討 錆びた看板の撤去が必要	白川町 その他	H27	看板撤去 見通し良好
8	町道赤河線	赤河 地内	東谷の橋梁高欄が錆びている。又川にフェンスがない	高欄の修繕工事 防護柵工事の検討(H28設置予定)	白川町 その他	H28	
9	町道赤河線	赤河 地内	恵那白川線と赤河線の交差点が危険	横断歩道の設置、注意看板で注意喚起 区画線設置(H28設置)	公安 白川町	H28	区画線設置
10	町道三川本郷線	三川 地内	見通しが悪い	交差点手前の家屋の処置	その他	H29	カーブミラー 止まれ 有
11	町道赤河線	赤河 地内	道路横の用水路が蓋が無く危険	右側通学の徹底	教育委員会 白川町	H28	通学指導
12	町道赤河日向線	赤河 地内	通行量が多い、人通りが少なく夜間が危険である	区画線の設置(H26設置)	白川町	H26	
13	町道藤井西線	三川 地内	排水路の蓋が無く、危険である	側溝蓋の設置	白川町		通学指導
14	(主)恵那白川線	三川 地内	福美屋前のカーブ 児童が飛び出す可能性がある	看板の設置 通学児童の指導	教育委員会	H28	通学指導
15	(主)恵那白川線	赤河 地内	古田バス停(川側) 待避所がなく危険である	路側帯の拡大 スクールバスの停留所の移動	岐阜県 教育委員会		通学指導

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【黒川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	(主)恵那蛭川東白川線	黒川 地内	道路幅が狭く制限速度が40km/hであるため危険	速度規制値を30km/hにはできないか	公安		
2	町道鳴田若宮線	黒川 地内	若宮橋に横断歩道が必要	横断歩道の設置	公安		
3	(主)恵那蛭川東白川線	黒川 地内	路側帯が狭く横断歩道もなく危険	区画線の設置 横断歩道の設置	公安		
4	町道中切鱒淵線	黒川 地内	防護柵が無く危険である	防護柵の設置(H28設置)	白川町	H28	
5	町道中切鱒淵線	黒川 地内	区画線が消えている箇所があり危険	区画線の設置(H28設置)	公安	H28	

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校・PTA会長・岐阜国道事務所・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中である

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【佐見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	国道 256号	上佐見 地内	交差点部分が危険	交差点をカラー舗装化 (町道部分はカラー舗装済み)	岐阜県	H25	町道部分は施工済み
2	国道 256号	下佐見 地内	道路幅員が狭く歩道が無い	道路改良による歩道設置 又はバイパス設置 (国道256号バイパス)	岐阜県		
3	町道有本線	上佐見 地内	道路幅員が狭く歩道が無い	道路改良による歩道設置	白川町		
4	国道 256号	上佐見 地内	道路幅員が狭く歩道が無い	道路改良による歩道設置 又はバイパス設置 (国道256号バイパス、(主)下呂白川線)	岐阜県		国道256号:小野バイパス (主)下呂白川線:橋梁架設

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校・PTA会長・岐阜国道事務所・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【白川中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	国道 41号	坂ノ東 地内	国道41号と大牧橋の交差点 信号の青(歩行者)の時間が短い	信号時間の調整の検討	公安	H29	通学指導で対応

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校・PTA会長・岐阜国道事務所・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【黒川中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	(主)恵那蛭川東白川線	黒川 地内	道路幅が狭く制限速度が40km/hであるため危険	速度規制値を30km/hにはできないか	公安		
2	町道鳴田若宮線	黒川 地内	若宮橋に横断歩道が必要	横断歩道の設置	公安		
3	(主)恵那蛭川東白川線	黒川 地内	白川園付近 側溝に蓋がなく危険である	テリネーター設置	岐阜県		
4	町道中切鱒淵線	黒川 地内	区画線が消えている箇所があり危険	区画線の設置(H28設置)	白川町	H28	

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校・PTA会長・岐阜国道事務所・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中

白川町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【佐見中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	国道 256号	上佐見 地内	幅員が狭く、見通しも悪い 落石の危険性、山からの水で凍結の恐れがある	道路改良による歩道設置 又はバイパス設置	岐阜県		
2	国道 256号	下佐見 地内	幅員が狭く、見通しも悪い 落石の危険性、山からの水で凍結の恐れがある	道路改良	岐阜県		

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校・PTA会長・岐阜国道事務所・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中