

未就学児が日常的に移動する経路の緊急安全点検 要対策箇所一覧

【光の子保育園】

番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済	備考
1	(主)恵那白川線	三川	光の子保育園	見通しの悪いカーブの先に横断歩道があり、歩行者に気付くのが遅れて重大事故につながる危険がある	横断歩道の移設 歩道の新設 防護柵の設置 注意喚起(カラー舗装、警告灯の設置)	岐阜県 警察 白川町	一部対策 済み	防護柵・注意喚起(カラー舗装・警告灯の設置)の対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・光の子保育園・可茂土木事務所・白川町建設環境課・加茂警察署
 ※実施年度が空欄の箇所は検討中