

通学路合同点検対策箇所一覧表

通学路合同点検対策継続箇所

番号	学校名	県・町	路線名	自治会名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策年度	対策
1	白川小学校	町	町道小原線	小原	堀通り	信号(白川中前)からの侵入時に、スピードが速い。		適時	現地確認を行った。今後は、取締実施の検討や、古くなった道路標識の更新を予定。
2	蘇原小学校	県	県道恵那白川線	切井	川畑のバス停付近	横断歩道がカーブにあるので、車から歩行者が見えづらく危険。	目立つように看板を立ててほしい。	R6年度以降	標識設置
3	佐見小学校	県	国道256号	吉田	佐見自動車から東白川方面の道路	バス通学児童がバス停から自宅まで徒歩で利用。道路幅員が狭い。カーブがある坂だが、白線内の歩行幅が狭く、車とのすれ違いの際は危険。	バス停の標識が無いため設置してほしい。	R6年度以降	今後の社会情勢を踏まえ、学校と協議し、決定。
4	佐見小学校	町	町道洞田赤羽根線	久室	スクールバス 久室バス停	バス停を防火水槽上にしており、児童が道路を横断して危険。	バス停の標識を設置してほしい。	R6年度以降	今後の社会情勢を踏まえ、学校と協議し、決定。
5	佐見小学校	県	国道256号	大寺	小野大寺消防詰所付近	校舎移転により大寺地区の歩行距離が長くなった。(現在はバイパスを利用)通学距離短縮のため通学路として使用したい。地域の主要道路で道路幅員が狭い。下校時は川側歩行となるため、路側崩壊の危険がある。登下校とも川側と反対側を歩行させたい。	新しいバイパスの完成。	R7年度以降	バイパス工事を施工中。

通学路合同点検による対策完了箇所

番号	学校名	県・町	路線名	自治会名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策年度	内容
1	蘇原小学校	県	県道恵那白川線	藤井	バス停前材木置き場	大型トラック等の出入りが多い		R4年度	区画線引き直し済み。
2	蘇原小学校	県	県道恵那白川線	藤井	バイオマス前	他地区の大型トラック等の出入りが多い。		R4年度	区画線引き直し済み。
3	黒川小学校	町	町道中切鱒淵線	中切	黒川ふれあいセンター南の瀬縄手橋付近	ガードが置いてあるが、落下の危険がある。道幅が狭く40km/hではあるが、スピードを出す車多い。		R5年度	拡幅改良済み。
4	佐見小学校	県	国道256号	吉田	佐見自動車から東白川方面の道路	バス通学児童がバス停から自宅まで徒歩で利用。道路幅員が狭い。カーブがある坂だが、白線内の歩行幅が狭く、車とのすれ違いの際は危険。		R4年度	区画線引き直し済み。
5	佐見小学校	県	国道256号	成山	成山バス停から吉岡屋	地域の主要道路。道路幅員が狭く、坂になっている。上佐見方面からは見通しの良い下り坂になるため、スピードが出やすい。	スクールゾーン(グリーンベルト)の設置。	R5年度	可茂土木事務所に要望済み。
6	白川中学校	町	町道切井黒川線	切井本郷	水口橋(みなくちばし)付近の道	道幅がせまく歩道もない。通学時間帯にスピードを出す車多い。	看板設置	R4年度	看板設置済み。
7	白川中学校	県	県道恵那白川線	三川本郷	県道62号との合流地点	毎年鮎釣り客の違法駐車や、居座りが怖い		随時	広報無線等による啓発活動パトロールの実施
9	黒川中学校	県	県道白川福岡線	奥新田	奥新田地内	道幅が非常に狭く、見通しも悪い。ガードレールがないところも多い。	カーブミラーの交換	R4年度	カーブミラー取替済み。
9	黒川中学校	県	県道白川福岡線	中新田	中新田地内	道幅が非常に狭く、路側帯もない所もある。小さなコーナーが連続する上に、道の両側の樹木が覆い被さるため見通しが悪くなっている。道路脇から水が流れ出てくる。ガードレールがないところがある。	カーブミラーの交換	R4年度	カーブミラー取替済み。
10	黒川中学校	県	県道恵那蛭川東白川線	中之平	中之平地内にある県道のT字交差点	柿反側方面からの登りが急で、このT字交差点では、双方が見えにくい。道幅も狭い		R4年度	区画線引き直し済み。